

Turbolader

Anschluss am Turbolader Verdichterausgang geändert!

Achtung :

Wenn eine der alten Ausführungsnummern

03L253019C	53039700129	53039880129
03L253019M	53039700129	53039880129

verbaut ist, muss ein Dämpfersatz D950072 (siehe Bild 2) mit verwendet werden, um den neuen T915501 (53039880207 / 03L253056C) einbauen zu können!

Ist eine der folgende alten Ausführungsnummern verbaut, sind keinen Zusatzteile nötig:

03L253010D	53039700137 / 53039880137
03L253016G	53039700137 / 53039880137
03L253019K	53039700137 / 53039880137

Bild 1



Turbolader mit Dämpfer

Bild 2



Dämpfer D950072

Fahrzeughersteller: VW, AUDI, SEAT, SKODA

Fahrzeug: Passat, Jetta III, Golf VI, Scirocco, Tiguan A3, TT, Altera, Toledo III, Octavia, Superb,

Motorcode: CBBB / CEGA

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T915501; **Ausf.-Nr.:** 53039880137, 53039700129, 53039880207; **OE-Nr.:** 03L253010D, 03L253016G, 03L253019C, 03L253019K, 03L253019M, 03L253056C.

Bestellhinweis:

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken